





Erstatningsfilter for lyddemperdeksel type 9/IBS, Filtertype 9/FIB-PL, Best.nr.: 039 985

Kontrollér filteret hver tredje måned. Forurenset filter byttes, og kan ikke vaskes!
Grovrengjøring kan eventuelt foretas med støvesuging.



Ventilasjonsåpningen skal ikke tettes eller tildekkes.

E 151/07.13



Tips: Ved bruk av lyddemperdekselet sammen med elektrisk drevne ventilatorer vil som regel den tilhørende styring gi et signal ved behov for filterbytte. (se tilhørende monteringsanvisning)

Lavenergisystemer AS
Postboks 212 Lilleaker
0216 Oslo

Tlf.: 944 76 073
post@lavenergisystemer.no
www.lavenergisystemer.no